

Fare una specchiera


come prodotto industriale

Felice Ragazzo

designer

La fase dell'immaginazione


Soluzione A



Operare nell'immateriale




La fase dell'immaginazione

Soluzione B



Operare nell'immateriale


La fase dell'immaginazione problema compositivo infinito



Alla ricerca del giusto dispositivo, oltre gli schemi noti




La fase dell'immaginazione

nodi topici che ho voluto superare






A, la giunzione d'angolo – B, il tratto intermedio

La fase dell'immaginazione una onerosa consuetudine tecnica






La giunzione a lamella

La fase dell'immaginazione una onerosa consuetudine tecnica



La giunzione a doppia spina


La fase dell'immaginazione una onerosa consuetudine tecnica



La giunzione a linguetta

La fase dell'immaginazione ulteriori necessità tecniche


u
x



A, l'attaccaglia – B, i chiodi di serraggio dello specchio

La fase delle decisioni operative


simmetria - asimmetria



Variante della sfaccettatura



La fase delle decisioni operative

simmetria - asimmetria




Variante della rotondità

La fase delle decisioni operative semplificare i dettagli




Omologare taluni dettagli nelle varianti

La fase delle decisioni operative valorizzare i dettagli




Due risultati con un solo particolare

La fase delle operazioni semplificare le lavorazioni




Quattro lavorazioni in una

La fase delle operazioni semplificare le lavorazioni




La geometria che va inserita nel CAM per le battute d'angolo

La fase delle operazioni semplificare le lavorazioni




Altre geometrie essenziali

La fase delle operazioni semplificare le lavorazioni




Geometrie per i profili

La fase delle operazioni aspetti collaterali



Il problema del sottopezzo

La fase delle operazioni problemi logici



Z
x

Valori Z sempre negativi

Il controllo del prodotto

Foto provvisoria

